


# Temperatures als centres de treball



La legislació que contempla les condicions de treball a temperatures "extremes" està recollida al Decret 486/1997 de 14 d'abril, del BOE de 23 d'abril de 1997 (art.7-annex III), on s'afirma que les condicions ambientals dels llocs de treball no han de comportar incomoditat o molèstia per als treballadors, per la qual cosa s'han d'evitar les temperatures i les humitats extremes, els canvis sobtats de temperatura, els corrents d'aire molestos, les olors desagradables, la irradiació excessiva, la radiació solar a través de finestres, llums o envans de vidre.

La temperatura en els llocs de treball haurà de ser adequada a l'organisme humà durant el temps de treball, tenint en compte els mètodes de treball aplicats i les pressions físiques imposades als treballadors.

En el cas que en algun centre s'hi detectin temperatures que sobrepassin aquests límits, cal actuar de la següent manera:

1. Trucar als SSTT d'Ensenyament i denunciar-ho a la Secció del Servei de Prevenció.
2. Omplir el comunicat de denúncia i enviar-lo a la direcció dels SSTT i al cap de la Secció de Prevenció de Riscos Laborals.
3. Trucar al sindicat perquè se'n tingui coneixement i els delegats de prevenció puguin actuar.
4. Trucar a la Inspecció de Treball i denunciar-ho, tot reclamant la presència, si és possible, d'un/a inspector/a perquè en doni fe mitjançant una certificació oficial de la comprovació de la temperatura esmentada.
5. El comunicat per denunciar el risc de temperatures altes o baixes el podeu trobar a <http://www.sindicat.net/salut/index.htm> a la pàgina de salut laboral del sindicat.

Tipus de treball	Temperatura	Humitat relativa
Sedentari	T mín.: 17° C T màx.: 27 ° C	HR màx.: 70 % Locals amb risc per electricitat estàtica, HR mín.: 50 %
Lleuger	T mín.: 14° C T màx.: 25° C	